


改善箇所説明図



農耕トラクタの前車軸において、ジクサークリップを組み忘れたものがあり、その状態で使用を続けると油漏れが発生し、最悪の場合、前車軸が抜け走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、前車軸のジクサークリップの有無を確認し、欠品している場合はジクサークリップを組み付ける。また、前車軸に損傷がある場合は新品に交換する。

改善後の識別

前車軸中央部に白マークを塗布する。

