



# 改善箇所説明図



## 基準不適合箇所




## 基準不適合内容:

フォークリフトのアクセルにおいて、リターン Springs のメッキ処理が不適切なため、スプリングに傷がついているものがある。そのため、アクセル操作を繰り返し行くと、スプリングが折損し、最悪の場合、アクセルペダルが戻らないおそれがある。

## 改善内容:

〔 全車両、アクセルユニットを交換する。 〕



## 識別

アクセルユニット側面部に黄色ペンキでマーキングする。