


改善箇所説明図



大型トラックにおいて、スプリングブレーキ解除用のリリースボルト一式がブレーキチャンバーに装着されていないものがある。そのため、スプリングブレーキ装置のエア系統が故障しスプリングブレーキが利いた状態になった場合に、スプリングブレーキの解除ができない。

改善措置の内容

全車両、スプリングブレーキ解除用のリリースボルト一式をブレーキチャンバーに装着する。

注： は追加する部品を示す。

識別：作業完了車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に「HD192」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。