




改善箇所説明図



ショベルローダの駐車ブレーキにおいて、製造指示が不適切なため、駐車ブレーキを作動させるレバーとプッシュロッド結合部のワッシャの組付け位置が誤ったものがある。そのため、走行時の振動等によりピンがずれ、そのままの状態で使用を続けると、ピンの脱落を防止するスプリットピンが損傷し、最悪の場合、ピンが脱落してレバーとプッシュロッドの結合が外れ、駐車ブレーキが効かなくなるおそれがある。

改善前	改善後
 	 

改善の内容

全車両点検し、ワッシャが正規位置に組付けられていない場合は、ワッシャとスプリットピンを新品に交換したうえで正規の位置に組付ける。

注： は点検する部品を示す。

識別：ワッシャがスプリットピン側に取付けられていることにより識別する。