



改善箇所説明図①

1. SS12A型高所作業車



2. SK27A型高所作業車



高所作業車及び穴掘建柱車の突入防止装置において、車両の設計が不適切なため、当該装置が未装着、または大きさが不足している。そのため、保安基準に適合しない。

改善の内容


全車両、車両後部に対策部品を取り付ける。

注:  は追加する対策部品を示す。


 と  で、突入防止装置を構成する。

改善箇所説明図②

3. SF77A型高所作業車



4. D70A型穴掘建柱車



高所作業車及び穴掘建柱車の突入防止装置において、車両の設計が不適切なため、当該装置が未装着、または大きさが不足している。そのため、保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、車両後部に対策部品を取り付ける。

注:  は追加する対策部品を示す。

 と  で、突入防止装置を構成する。