



改善箇所説明図



基準不適合箇所

車体左側
燃料配管




基準不適合内容:

燃料配管の設計が不適切なため、燃料配管内で気泡が発生することがある。そのため、エンジン停止中に気泡どうしが結合してエア溜まりができ、始動直後にエア溜まりがエンジン内部に入り、エンストするおそれがある。

改善内容:

全車両、燃料フィルターを対策品に交換するとともに、燃料配管の取り回しを変更する。

注: ◎は、交換する部品を示す。



識別: カバーフューエルタンク上面に黄色ペンキでマーキングする