


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

フォークリフトの動力伝達装置において、コンパニオンフランジの強度が不足しているため、当該フランジに亀裂が入ることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、コンパニオンフランジが破断し、動力の伝達をすることができず、走行不能となるおそれがある。

注: は交換部品を示す

改善内容

全車両、コンパニオンフランジを対策品に交換する。

識別

インストパネル右側に、ステッカーを貼付する。