


改善箇所説明図



中型トラックにおいて、前面ガラスの製造が不適切であり、可視光線透過率の基準を満足しない前面ガラスを装着したため、保安基準に適合しない。

改善措置の内容

良品の前面ガラスに交換する。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「MT82」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける