

改善箇所説明図



側方照射灯

基準不適合発生箇所

注： 内は交換する部品を示す。

大型トラックにおいて、側方照射灯が保安基準第33条の2で定める技術的な要件を満足していない。

改善の内容

全車両、側方照射灯を適合品に交換する。

識別：側方照射灯レンズ表面の刻印「E13」により、容易に識別できるため、特別の識別は行わない。

