


改善箇所説明図




取扱説明書

表紙



裏表紙



ラベル訂正前

制動力データ					
軸数	チャンバ タイプ	ストローク長 [mm]	レバー長 [mm]	制動力[daN]	
				1.0[bar]	6.5[bar]
1	30/30	75	150	7120	47530
2	30/30	75	150	7120	47530
3	-	-	-	-	-



ラベル訂正後

制動力データ					
軸数	チャンバ タイプ	ストローク長 [mm]	レバー長 [mm]	制動力[N]	
				1.0[bar]	6.5[bar]
1	30/30	75	150	5120	45520
2	30/30	75	150	5120	45520
3	-	-	-	-	-

LS98-00096A

注: は、交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

タンクセミトレーラにおいて、車体および取扱説明書に貼付した制動システムに関するデータラベルの制動力欄に誤った数値等が記載されているため、保安基準第12条 細目告示第15条(協定規則第13号第11号改訂版)に適合しない。

改善の内容

全車両、車体に貼付したラベルを正しいものに貼り替えるとともに、取扱説明書を交換する。

識別

車台番号打刻位置付近にNo.4030のリコール対策済みステッカーを貼付けする。