


改善箇所説明図



ディーゼル車の排出ガス発散防止装置において、フロントパイプに取り付けられている尿素水インジェクタ固定用フランジの材質が不適切なため、錆によりフランジが亀裂して脱落することがある。そのため、尿素水インジェクタも脱落し、排出ガスが基準値を満足しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、フロントパイプを良品に交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の右から 1 桁目上部に黄色ペイントを塗布する。