

リコール届出書

平成29年11月15日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 トヨタ自動車株式会社

又は名称 取締役社長 豊田 章男

住 所 愛知県豊田市トヨタ町1番地

リコール届出番号	4140	リコール開始日	平成29年11月16日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	プラグインハイブリッド車の駆動用バッテリーにおいて、ハイブリッドシステム保護用ヒューズ（EVヒューズ）の容量が不適切なため、高負荷運転を繰り返すと当該ヒューズが疲労断線することがある。そのため、警告灯が点灯し、最悪の場合、ハイブリッドシステムが停止して走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、EVヒューズを対策品と交換する。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4140のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	DLA-ZVW35	「プリアスPHV」	ZVW35-3000886～ZVW35-3072062 平成23年11月18日～平成27年 1月 8日	20,442	
合 計				20,442	