


改善箇所説明図



サンルーフ付き車両のサンルーフガラスの外枠部において、樹脂材料の選定が不適切なため、温度・湿度の変化によりサンルーフガラスとの接着力が低下することがある。そのため、そのまま使用を続けると、サンルーフガラスが外枠部から剥離し、最悪の場合、走行中の振動や風圧によってサンルーフガラスが脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、サンルーフガラスアッセンブリーを対策品と交換する。

注：図中の 内は、交換する部品を示す。

識別：サンルーフガラスの運転者席前側の固定スクリュー頭部に、白または黄色ペイントを塗布する。