


改善箇所説明図



小型トラックにおいて、燃料配管の固定金具ならびにスタータ配線の固定金具の組み付け作業が不適切なため、燃料配管とスタータ配線の配索位置がずれて、スタータ配線が周辺部品と干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該配線の被覆が損傷して短絡し、エンジンが始動できなくなるおそれがある。

改善の内容：

全車両、当該固定金具の組み付け位置を点検し、不適切な場合は正しい位置に組み付けるとともに、燃料配管およびスタータ配線を新品に交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の上側に黄色ペイントを塗布する。