


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

注： は点検し、欠品している場合は適正に締め付ける。

中型トラックの空気式ブレーキにおいて、リレーバルブの固定金具の締め付け作業が不適切なため、締め付けボルトの一部が欠品しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行振動等により当該固定金具が外れ、エア配管が損傷し、エアが漏れるおそれがある。

改善の内容：

全車両、当該固定金具の締め付けボルトを点検し、欠品している場合は、適正に締め付ける。

識別：改善済車両にはネームプレートに黄色ペイントを塗布する。