



改善箇所説明図①(型式:UDS-WA120 通称名:WA470-7)




【断面】



【改善後】 交換・追加一例

○外装



注: は、交換部品を示す。

注: は、追加部品を示す。


○セルモータ

セルモータマグネット部のケースと樹脂カバーの継ぎ目にコーキングを追加したセルモータに交換



セルモータ

セルモータへカバーを追加



ショベル・ローダにおいて、セルモータ付近の外装の構造が不適切なため、隙間から雨水等が浸入することがある。そのため、雨水等が配線や配管を伝ってセルモータマグネット部のケース内に滲入し、内部に錆を発生させ、最悪の場合、エンジンが始動できなくなるおそれがある。


改善措置の内容

全車両、セルモータ付近の外装を対策品に交換・追加等し、雨水等が浸入しない構造に変更する。


加えて、セルモータを対策品に交換し、防水カバーを追加する。

識別:セルモータに青ペイントを塗布する。

青ペイント塗布位




改善箇所説明図②(型式:YDS-WA129 通称名:WA470-8)



【改善後】 交換・追加一例

○外装



○セルモータ

セルモータマグネット部のケースと樹脂カバーの継ぎ目にコーキングを追加したセルモータに交換

セルモータへカバーを追加



ショベル・ローダにおいて、セルモータ付近の外装の構造が不適切なため、隙間から雨水等が浸入することがある。そのため、雨水等が配線や配管を伝ってセルモータマグネット部のケース内に滲入し、内部に錆を発生させ、最悪の場合、エンジンが始動できなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、セルモータ付近の外装を対策品に交換・追加等し、雨水等が浸入しない構造に変更する。
加えて、セルモータを対策品に交換し、防水カバーを追加する。

識別:セルモータに青ペイントを塗布する。

