


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

ディーゼルエンジンのバキュームポンプにおいて、オイルホースの耐久性が不足しているため、オイルの圧力変動による変形が繰り返されて当該ホースに亀裂が生じるものがある。そのため、エンジンオイルが漏れて警告灯が点灯し、そのままの状態で使用が続けると、最悪の場合、エンジンが潤滑不良となり、走行中にエンジンが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該バキュームポンプのオイルホースを対策品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートに貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。