



改善箇所説明図

不具合発生箇所




不良品

ラジエタホース
(LOW側)



割れ

良品



基準不適合箇所

農業用薬剤散布車のラジエタホースにおいて、製造作業が不適切なため、亀裂が入っているものがある。そのため、当該亀裂から冷却水が漏れ、最悪の場合、冷却水の不足によりエンジンがオーバーヒートするおそれがある。

改善措置の内容

全車両、冷却水の漏れを点検し、漏れがあった場合はラジエタホースを良品に交換する。