


改善箇所説明図

【対象車両外観】



後退灯取付高さ間違い


【詳細】



後退灯

【現状】


テールランプステー



地上高 約1250mm

【改善後】

テールランプステー



地上高 1200mm以下

注: は不具合発生箇所を示す。

は交換部品を示す。

【不具合の内容】

大型トラックにおいて、コンビネーションランプの取付指示が不適切なため、後退灯の照明部の上縁の高さが地上1200mm以上に取付されたものがあり、後退灯の取付基準に満足しない。

【改善の内容】

全車両、テールランプステーを対策品に交換し、後退灯の照明部の上縁の高さが地上1200mm以下となるよう、取付高さを変更する。

【識別方法】

改善実施済車には運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に No.4380のステッカーを貼付けする。