


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

注： は点検および交換する部品を示す。

中型トラックの個別仕様スペアタイヤキャリアにおいて、溶接作業が不適切なため、接合部に亀裂が発生するものがある。そのため、当該スペアタイヤキャリアが振動等により破断し、脱落して他の交通を妨げるおそれがある。

改善の内容：

全車両、当該溶接部を点検し、溶接不良のものはスペアタイヤキャリアを良品に交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の上側に黄色ペイントを塗布する。