


改善箇所説明図



排気管


基準不適合発生箇所

ロード・ローラの排気装置において、排気管固定用クランプとクランプ固定用ブラケットの強度が不足しているため、当該クランプ及びブラケットが折損するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行時の振動等により排気管に亀裂が発生し、最悪の場合、排気ガスが漏れるおそれがある。

注： は、交換部品を示す。

【対策前】

【対策後】



改善の内容：

全車両、排気管固定用クランプとクランプ固定用ブラケットを対策品に交換する。なお、排気管に亀裂がある場合は、排気管を新品に交換する。

識別：

クランプの補強材追加の有無で識別する。