

改善箇所説明図



散水装置を取り付けた塵芥車において、保護ヒューズの選定が不適切であったため、配線のショートなどの異常が発生した際に、過電流が流れ、最悪の場合、配線被覆が熔融し、発煙または発火に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、適切な保護ヒューズを追加する。