


[改善箇所説明図②]



注： は、プログラムを書き換える
コントロールユニットを示す。

不具合発生箇所

〔 農耕トラクタの変速機において、圧力制御プログラムが不適切なため、特定の
条件で圧力異常を検出し走行不能になるおそれがある。 〕

改善内容

全車両、圧力制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別

プログラム書き換え用コネクタのキャップ上面
に青色シールを貼付する。

識別シール

