



改善箇所説明図



	正	誤
レンズ色	クリア	クリア
協定規則 認可番号	E13	E2
装置型式	1132-229	1132-213

基準不適合発生箇所

方向指示器(側面) 左右

方向指示器(側面)において、レンズ成形型の管理が不適切なため、正規の協定規則認可番号とは異なる番号がレンズ面に記載されたものがある。そのため、保安基準第41条(方向指示器の基準)に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、方向指示器(側面)を正規品と交換する。

注：図中の 内は、交換する部品を示す。

識別：アクセルペダルアーム上面に、白または黄色ペイントを塗布する。