


改善箇所説明図

不具合発生箇所



変更前



変更後



基準不適合箇所

農業用薬剤散布車のDPF温度センサーの配線において、当該配線の取付指示が不適切なため、配線の保護部材が排気管と接触しているものがある。そのため、走行振動等により、該当配線が断線し、警告灯が点灯することがある。

改善措置の内容

全車両、配線の固定方法を変更する。

なお、保護部材および配線を点検し、損傷があるものは新品へ交換を行う。