


【改善箇所説明図】



改善前	改善後
フェンダ A 対向ブラケット A-A矢視図	フェンダ A A-A矢視図

注： は交換する部品を示す。 は撤去する部品を示す。

小型凍結防止剤散布車後輪フェンダー部において、フェンダー及び対向ブラケットとタイヤとのすき間が不適切なため、カーブ走行及び段差乗越え時にフェンダー及び対向ブラケットとタイヤが接触し、最悪の場合、タイヤがパンクするおそれがある。

改善措置の内容

全車両、後輪内側の対向ブラケットを取外し、後輪フェンダーの改良を行う。

識別

改善済車両には、機械銘板に白ペイントを塗布する。