



改善箇所説明図



改善前


車台連結用ピン

改善後



電気配線

基準不適合箇所



クランプ

配線固定用金具

基準不適合箇所

ロータリ除雪車の電気配線において、配策指示が不適切なため、車台連結用ピンと電気配線のすき間が少ないものがある。そのため、かじ取り操作を繰り返すと当該配線と車台連結用ピンが接触し配線の被覆が損傷し、最悪の場合、短絡してエンジンが停止する。または、配線が焼損し、火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、配線をクランプで固定し、配線固定用金具を追加する。
なお、当該配線を点検し、損傷している場合は新品に交換する。

注： は、追加部品を示す。

識別：改善実施済車は、配線固定用金具の取付で判断できるため特別な識別表示は行わない。