


改善箇所説明図



カウンタバランス式バッテリーフォークリフトのバッテリーにおいて、バッテリー内部の正極側ポール部の製造時に不純物が混入したものがある。そのため、ポール部に混入した不純物によって腐食物が生成され、そのままの状態で使用を続けると、ポール部に腐食物が堆積し、最悪の場合、当該部が破断し、車両への電源が絶たれ、走行できなくなるおそれがある。

改善内容:

全車両、バッテリー本体を良品に交換する。

注: は交換する部品を示す。