



改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

騒音ラベルにおいて、当該ラベルの在庫管理が不適切なため、車体に貼付した騒音ラベルの騒音試験条件、加速騒音値欄に誤った数値が記載されているものがある。そのため、協定規則第41号の技術的な要件に適合しない。

改善の内容

全車両、騒音ラベルを良品に貼り替える。

注： は貼り替え部品を示す。

識別：良品の騒音ラベルは識別記号がK64-JC1である。