


改善箇所説明図



クレーン車の車両制御用コントローラにおいて、プログラムが不適切なため、パーキングブレーキ解除状態でP T O駆動スイッチを操作すると車両が発進するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、車両制御用コントローラのプログラムを書換える。