


改善箇所説明図



エアバッグ装置（エアバッグ）

基準不適合発生箇所

運転席エアバッグにおいて、エアバッグを折りたたむ設備の条件が不適切なため、正しく折りたたまれない状態になる可能性がある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーターから発生する高温ガスにより、エアバッグが破れ、正しく乗員を保護できないおそれがある。

改善の内容

全車両、当該運転席エアバッグを対策品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバーラベル右横に貼り付ける。

注： は交換部品を示す。