


改善箇所説明図



電気装置 (ボディコントロールモジュール)

基準不適合発生箇所

ボディコントロールモジュールにおいて、制御プログラムが不適切なため、配光可変型走行用前照灯 ON かつ霧灯 ON の状態でライトスイッチをスモール位置に操作した場合に、配光可変型走行用前照灯と同時に点灯すべきすれ違い用前照灯が消灯し、保安基準第32条（前照灯の基準）を満足しない。

改善の内容

全車両、ボディコントロールモジュールの制御プログラムを改善プログラムに修正し、霧灯単独点灯モードを廃止する。また、前照灯の作動条件に関する記載を修正した取扱説明書および簡単早わかりガイドの追補版を配布する。

識別：銀色のシールをモデルナンバラベルの右横に貼り付ける。

注：□ は改善品の制御プログラムに書き換える部品を示す。