


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

VDC（ビークルダイナミクスコントロール）ユニットにおいて、電動パーキングブレーキ制御プログラムが不適切なため、電動パーキングブレーキが作動中に車両振動が入ると、センサが過敏に反応し、走行中と誤認識することがある。そのため、警告灯が点灯し、電動パーキングブレーキが解除できなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、VDCユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別

打刻車台番号先頭『左』に黄色ペイントを塗布する。

注： は対策プログラムに書き換える部品を示す。