


改善箇所説明図



前照灯又は前部霧灯において、車両製作工場での光軸検査の管理に不適切なものがあり、前照灯又は前部霧灯の光軸が保安基準を満足していないおそれがある。

改善の内容

全車両、前照灯又は前部霧灯の光軸を点検し、調整が必要な場合は光軸調整を行う。

注： は調整する部品を示す。

識別：助手席側ドア上側ヒンジ下側ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。