


改善箇所説明図



テレマティクスシステムの構成部品であるデータコミュニケーションモジュールにおいて、回線停止作業が不適切であったため、通信機能を停止したものがある。そのため、緊急時に音声通話ができず、保安基準第43条の8（事故自動緊急通報装置の基準）に適合しない。

改善内容

全車両、データコミュニケーションモジュールを良品へ交換する。

識別

打刻車台番号3桁目『上』に黄色ペイントを塗布する。

注: は交換する部品を示す。