


改善箇所説明図




【不具合の内容】

車両運搬車の燃料タンクにおいて、設計上の管理が不適切であったため、協定規則第34号に基づく認証を受けておらず、かつ認証ラベルが貼付けされていない燃料タンクを装着したものがある。そのため、保安基準第15条(燃料装置)に適合しないおそれがある。

【改善の内容】

全車両、燃料タンクに認証ラベルが貼付けされているかを確認し、認証ラベルが貼付けされていない車両は保安基準第15条第1項(細目告示第18条第1項)に適合している燃料タンク及び付随する燃料タンクステー等に交換する。

【識別方法】



型式ラベルおよび認可番号の内容説明 例: T-448E の場合

※タンクメーカーでの認可取得後、正式番号にて製作して貼付け