


改善箇所説明図



大型トラックのエアブレーキ用ブレーキホースにおいて、ホース製造工程での作業が不適切なため、耐久性が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ホースが破損してエアが漏れ、ブレーキ警告灯が点灯し、制動力が低下するおそれがある。

改善の内容；

全車両、ブレーキホースの製造番号を点検し、対象となるものは良品に交換する。

識別：助手席側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に識別シール（金色）を貼付する。

注： は、措置する部品を示す。