


# 改善箇所説明図



運転者席用エアバッグにおいて、仕様が不適切なため、展開時に最適形状にならない場合がある。  
このため、最悪の場合、一部条件下ではエアバッグの性能が十分に発揮されないおそれがある。

## 改善の内容

運転者席用エアバッグを対策品と交換し、ニーエアバッグ非搭載車にはニーエアバッグを追加する。  
なお、部品が準備でき次第、部品交換を改めて案内する。

注：図中の  内は、交換する部品を示す。

図中の  内は、非搭載車に対し追加する部品を示す。

識別：運転席側センターピラーにあるモデルプレートに、白または黄色ペイントを塗布する。