



改善箇所説明図



改善前

ロックワッシャ




プーリー
ナット
エアコンプレッサ
隙間有り
基準不適合発生箇所

改善後

Vベルト 損傷している場合

ロックワッシャ



プーリー
ナット
エアコンプレッサ
損傷している場合

基準不適合発生箇所

ロータリ除雪車の制動装置において、エアコンプレッサ用プーリーの取付部形状が不適切なため、走行時の振動等によりプーリー固定用ナットが緩み、プーリーが脱落するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、エアが溜まらず、最悪の場合、ブレーキが効かなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、対策品のプーリー及びロックワッシャに交換する。
なお、エアコンプレッサ及びVベルトを点検し、損傷している場合は新品に交換する。

注： は、交換部品を示す。

識別：改善実施済車は、プーリーの形状で判断できるため特別な識別表示は行わない。