


改善箇所説明図




不具合の内容

農業用薬剤散布車の車軸のギヤ部に止め輪が取り付けられていなかったため、ギヤ同士の噛み合わせが不適切になり振動と異音が発生する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとギヤが摩耗し、最悪の場合、走行もしくは制動出来なくなるおそれがある。


改善内容

全車両、点検を行い、止め輪が欠品している車両には正規の車軸への交換を行う。

改善前



改善後



識別

シリアルナンバーラベルの左横部にリコールシールを貼りつける。