


改善箇所説明図



エンジンのブローバイガス還元装置において、PCVバルブが不完全な状態で組み付けたものがある。経年劣化した場合、挿入部からエンジンオイルが漏れる可能性があり、最悪の場合、排気管にエンジンオイルが滴下して火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、PCVバルブの挿入状態の点検を行い、不完全な場合には、正しい位置に修正する。

識別： IDプレートに白金色の丸シールを貼付する。

注： は修正する部品を示す。