


改善箇所説明図



型式指定小型トラックの完成検査において、ブレーキ検査機器の測定精度が不適切なため、道路運送車両の保安基準にかかるブレーキの適合性の確認が適切に行われていなかったおそれがある。

改善の内容；

全車両、指定工場にて自動車検査員によるブレーキ制動力に関する再検査を行い、道路運送車両の保安基準にかかる不具合が認められた場合は是正する。

識別：助手席側ドア開口部のシリアルナンバープレート右下に識別シール（桃色）を貼付する。