


改善箇所説明図

1. 改善箇所




2. 不具合内容

自動車の後面上部に備えた灯火器において、灯火器照明部の上縁が地上2.5m以下だったにもかかわらず橙色の灯火器を取付けたことから、道路運送車両の保安基準第42条で定めるその他の灯火等の制限に抵触する。

3. 改善措置内容

当該灯火器を道路運送車両の保安基準第42条で定めるその他の灯火等の制限に適合する黄色の灯火器に交換する。

対策前



対策後

