



改善箇所説明図




代表型式：2KG-FD2ABA

基準不適合発生箇所



変更前

※400mm 以下でなければならない。



変更後

清掃車のサイドガード（巻込防止装置）において、車両設計が不適切なため、前輪タイヤ後端との距離が保安基準に適合しない。

改善措置の内容

全車両、サイドガードの寸法が保安基準に適合するようサイドガード前縁を延長する。

識別：改善措置実施済車には、運転者席ドア開口部のドアストライカー付近に「No. 5263」のステッカーを貼付する。