


改善箇所説明図



注: は交換する部品を示す。

MT(手動変速仕様)車において、メータパネルの設計が不適切なため、走行用前照灯(ハイビーム)の自動制御状態を運転者に表示する装置が備えられていない。そのため、保安基準第32条(前照灯等の基準)に適合しない。

改善の内容

全車両、コンビネーションメータを対策品と交換する。

識別

運転者席側シート下の車台番号打刻1桁目の左側に黄色ペイントを塗布する。

なお、トヨタ車は車台番号打刻末尾の右側に黄色ペイントを塗布する。