


## 改善箇所説明図



注：□ は交換部品を示す。

排出ガス防止装置の尿素SCRシステムにおいて、尿素水配管のヒータ用配線の加工および固定が不適切なため、走行時の振動等により当該配線が断線することがある。そのため、警告灯が点灯して、尿素SCRシステムが停止し、排出ガスが基準値を満足しなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ヒータ配線付き尿素水配管を対策品に交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の左から3桁目上部に黄色ペイントを塗布する。