


改善箇所説明図



YAMAHA MOTOR CO.,LTD.			
Stationary Noise Test Result			
82 dB(A)	3250 min ⁻¹		
Acceleration Noise Test Result			
3 gear	- m		
43.3 km/h	72.6 dB(A)		

騒音ラベル

基準不適合発生箇所

騒音ラベルにおいて、記載内容の検討が不十分なため、近接排気騒音値、加速走行騒音値及びスロットル全開加速の開始時の平均車速が誤った値となっている。そのため、協定規則第41号に適合しない。

改善の内容：全車両、正しい値が記載された騒音ラベルに貼り替える。

識別：リコール番号入りの識別ステッカーを車台番号打刻位置付近に貼付する。

注： は貼り替える部品を示す。