


改善箇所説明図



大型トラック・バスにおいて、排出ガス発散防止装置制御端末(ACM)の設定が不適切なため、センサーの故障を確定する作動シーケンス(エンジン始動から停止、及び次のエンジン始動までの期間)が、保安基準の規定回数を超えている。

改善措置の内容

全車両、ACM制御プログラムの設定値を正しい値に書換える。

注：□ は、設定値を正しい値に書換える部品を示す。

識別：作業完了車には、白色ペイントを塗布する。

大型トラック：ステアリングコラム裏ブラケットの左下側取付ボルトの頭部

大型バス：車両左後方点検リッド裏