


改善箇所説明図



6R20 型エンジンを搭載した大型トラックにおいて、排気ロッカーアームのアジャストスクリューの潤滑性能が不十分なため、長時間のアイドル運転を行うと早期にアジャストスクリューが摩耗及び破損して異音や出力の低下が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、バルブブリッジが脱落してエンジンが破損し、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、恒久対策の準備に時間を要するため、暫定措置として長時間のアイドル運転を行う場合の対処方法を記載したリーフレットをダイレクトメールに同封して配布し、車載して頂く。

なお、恒久対策の準備が整い次第、ダイレクトメールにて再度連絡する。

識別：リーフレットが車載されているかで判別出来るため、識別は行わない。