


改善箇所説明図



手動式の前照灯照射方向調節装置付きのすれ違い用前照灯において、不適切な調節位置で光軸の調整、検査を行ったものがある。そのため、光軸が保安基準を満足していないおそれがある。

改善の内容

全車両、前照灯の光軸を点検し、調整が必要な場合は光軸調整を行う。

識別：ID プレートに青色のシールを貼付する。

注： は点検し、調整する部品を示す。